



SAC1		
CS10-06.002DU9.13		
Соединение контактов	Положение рукоятки	
	1	2
1-2	—	×
4-3	×	—
5-6	—	×
8-7	×	—
9-10	—	×
12-11	×	—
13-14	—	×
16-15	×	—
	МУ	ДУ
	-45°	45°

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Шкаф управления разъединителями ШУР-1  Схема электрическая принципиальная	Лит.			Масса	Масштаб		
Разраб.												
Пров.												
Т. контр.						Лист			Листов 1			
Нач.отд.						ООО "СВЭЛ-СТ" г. Екатеринбург						
Н. контр.												
Утв.												